# @ 公開特許公報(A) 平4-143174

§Int. Cl. ⁵

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)5月18日

B 62 D 25/20

F 7816-3D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全12頁)

**図発明の名称** 車体のモジュール組付構造

**饲特 類 平2-264658** 

❷出 願 平2(1990)10月2日

**@発明者原田 淳一 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内** 

**@出 願 人 トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地** 

**20代理人** 并理士中島 淳 外2名

#### 明細

## 1. 発明の名称

車体のモジュール組付構造

### 2. 特許請求の範囲

(1) 車幅方向外側下部に車体前後方向に延び る第1の閉断面部を備えたロツカ上部と車幅方向 外側下部に車体前後方向の延びる第2の閉断面部 を構えたロツカ下部とをモジユール接合部の一部 として複数のモジュールを組付け車体を構成する 車体のモジユール組付構造であって、前記第1の 閉断面部内に設けられ前記センタピラーの前壁部 及び後壁部を車体上下方向下側へ延設すると共に 前記第1の閉断面部を閉塞する一対の第1の縦壁 部を有する第1のリインフォースと、前記第2の 閉断面部内に設けられ前記一対の第1の経壁部と 連続する位置に第2の閉断面部を閉塞する一対の 第2の経壁部を有する第2のリインフォースと、 を備え前記一対の第1の経壁部と前記一対の第2 の縦壁部とを夫々結合させたことを特徴とする車 体のモジュール組付構造。

## 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は自動車の車体のモジュール組付構造に 関する。

## 〔従来の技術〕

従来、車体フロア、ボデーサイドを予め構成した上で、これを塗装工程、組付工程へ順次移送して最終的に各種の機能部品、内装部品を組付けるようにしていた。しかしながら、予め車体フロア、ボデーサイドが構成されてしまうと、組付工程でフロア内側、ボデーサイド内側に各種部品を組付ける際、作業者がキャピン内に入り込んで作業したり、或いはボデーサイドの車体隔口部より手作業で行わなければない等、多大な労力及び時間を要してしまう。

このような不利益を解消するために案出された 構造が実開昭 6 4 - 2 8 3 7 7 号公報に開示され ている。この構造によれば、第 8 図に示される如 く、車体 1 0 0 をロッカ郎 1 0 2 で車体上下方向 に分割した状態に各々別個の工程で製造し、車体 上側となる部分をアッパモジュール104、車体 下側となる部分をアンダモジュール106として いる。また、これらのアッパモジュール104、 アンダモジュール106を前記ロッカ部102で 結合させることにより、車体100を構成している。

しかしながら、このモジュール組付構造においては、第9図に示される如く、アツパモジュール104のアンダモジュール106との接合部分であるロツカアウタアツパパネル108が一枚板で形成されているため、アツパモジュール104の車体下側の端部の剛性が低くなり、ひいては、アンダモジュール104単体の剛性が低下し、組付作業性が良くないという不具合があった。

この不具合を改善する構造として、第10図に示される如く、アッパモジュールのロッカ上部110及びアンダモジュールのロッカ下部112を、それぞれ車体前後方向と直交する切断面が閉断面とされた閉断面部とし、アッパモジュールのロッ

# (発明が解決しようとする課題)

本発明は上記事実を考慮し、極端な重量増加を 招くとなく、センタピラーとロツカ部との結合剛 性を向上することができる車体のモジュール組付 構造を得ることが目的である。

# [課題を解決するための手段]

 カ上部110及びアンダモジュールのロッカ下部 112の剛性をそれぞれ向上させ、アッパモジュール単体及びアンダモジュール単体の剛性を夫々向上させる車体のモジュール構造が本発明者によって提案されている(実顧平2-11744号公報)。

しかしながらこの車体のモジュール構造においては、第11団に示される如く、アッパモジュールのロッカ上部110を構成する第1の閉断面部114と、アンダモジュールのロッカ下部112の車幅方向外側部を構成する第2の閉断面部116とは夫々別構造とされており、第1の閉断面部114と第2の閉断面部116とを車体上下方向に串刺しとする経壁部を設けることが困難であった。

このため、特に、センタピラー118の下端1 18Aとロッカ部との結合部分においては、結合 関性を向上させるために、ロッカ部の板厚を厚く する必要があり重量増加を招くという不具合があった。

一対の第1の縦壁部と前記一対の第2の縦壁部と を夫々結合させたことを特徴としている。

#### (作用)

本発明によれば、ロツカ上部の第1の閉断面構造内には、第1のリインフォースが設けられており、センタピラーの前壁部及び後壁部を車体上下方向下側へ延設すると共に第1の閉断面部を閉ましている。また、モジュール結合状態で第1の閉断面部と接合されるロツカ下部の第2の閉断面には、一対の第1の縦壁部と連続する位置に一対の第2の縦壁部と大ヶ第2の閉断面部を閉塞している。さらに、一対の第1の縦壁部と、大ヶ結合されている。

従って、一対の第1の縦壁部と一対の第2の縦 壁部とで、センタピラーを車体上下方向下側に延 設すると共に、ロッカ上部とロッカ下部とを車体 上下方向に串刺しにする構造に相当する構造が形 成される。このため、ロッカ部の板厚を厚くする 場合と比べ極端な重量増加を招くとなく、センタ ピラーとロツカ部との結合開性を向上することが できる。

#### (実施例)

以下に、本発明に係る車体のモジュール組付構 造が適用された第1実施例を第1図〜第4図を用 いて説明する。

なお、これらの図において、適宜示される矢印 PRは車体前方、矢印INは車幅方向内側、矢印 UPは車体上方をそれぞれ示している。

第4回に示される如く、車体10の車体上下方 向上側に位置されると共にアツパボデーとしての ルーフ12回り及びドア閉口部14回りを備えア ツパボデーを構成するアツパモジュール(以下、 UPMという。)16と、車体10の車体上下方 向下側に位置されると共にアンダボデーを構成す るアンダモジュール(以下、UDMという。)2 0と、車体前側に位置されて車体10のフロント ボデーを構成するフロントエンドモジュール22 とが、相互に結合されて車体10が構成されてい

部28月の車幅方向外側端部は、フランジ28A に対して平行且つ車幅方向外側へ延設され延設部 28Cとされている。

この延設部28Cの車幅方向外側端部は車体上下方向下側へ屈曲され直立部28Dとされ、直立部28Dの車体上下方向下側端部は車幅方向外側へ屈曲されてフランジ28Eとされている。このフランジ28Eの車幅方向外側端縁は、車体下方へ向けて若干量屈曲されている。

また、UPMロツカアツパパネル28の略中央 部においては、フランジ28A、傾斜部28B及 び延設部28Cが車幅方向内側から台形状に切り 欠れており、この切欠部からは車体上下方向上側 へ向けてフランジ28Pが突出されている。

UPMロッカロアパネル30は、略矩形状のプレートの車幅方向内側端部をフランジ30Aとしており、このフランジ30AはUPMロッカアツパパネル28のフランジ28Aとほぼ同一面積を有している。フランジ30Aの車幅方向外側端部は、車体上下方向下側に屈曲され直立部30Bと

δ.

以下、UPM16とUDM20との結合部分であるUPM16のロツカ上部(以下、UPMロツカという。)24及びUDM20のロツカ下部(以下、UDMロツカという。)26について、第1図~第3図に基づいて詳述する。

第1図に示される如く、これらのUPMロツカ24、UDMロツカ26は、共に車体前後方向に沿って長尺状とされている。UPMロツカ24は、車体上下方向上側に位置されるUPMロツカアツパパネル28と車体上下方向下側に位置されるUPMロツカロアパネル30とで構成されている。

第2図に示される如く、UPMロツカアツパパネル28は、略矩形平板状のプレートの車幅方向内側端部をフランジ28Aとしており、このフランジ28Aが車幅方向に対して平行に配置され、UPM16とUDM20との結合用のボルトの締結用スペースとされている。フランジ28Aはその車幅方向外側端部が車幅方向外側上方へ向けて配曲されて傾斜部28Bとされており、この傾斜

されている。直立部30Bの車体上下方向下側端 部は車幅方向外側へ屈曲され延設部30Cとされ、 更に延設部30Cの車幅方向外側端部は、車幅方 向外側下方へ屈曲されて傾斜部30Dとされてい る。傾斜部30Dの車幅方向外側端部は、前配延 設部30Cに対して平行且つ車幅方向外方へ向け で延設されてフランジ30Eとされている。

UPMロッカアッパパネル28のフランジ28 A、フランジ28Eは、UPMロッカロアパネル30のフランジ30A、フランジ30Eへ夫々溶着されている。また、フランジ28A、フランジ30Eには、それらの長手方向に沿って所定の間隔でUPM16とUDM20との結合用のポルト孔(図示省略)が穿散されている。

このため、第1図に示される如く、UPMロツカアツパパネル28とUPMロツカロアパネル30との組付状態では、車幅方向断面が略矩形状の第1の閉断面部34が形成されている。

また、UPMロツカ24の車体上下方向上側に

は、センタピラー35の下部35Aが溶着されて いる。

第2図に示される如く、センタピラー35の下 部35Aは、車幅方向外側部を構成するセンタピ ラーアウタパネル36、車幅方向内側部を構成す るセンタピラーインナパネル37及びセンタピラ ーアウタパネル36とセンタピラーインナパネル 37との間に配置された、第1のリインフォース としてのセンタピラーリインフォース38で構成 されている。

センタピラーアウタパネル36の下部は車体前 後方向に末広がりとされており、車幅方向内側を 関口部とする断面略コ字状とされている。

センタピラーアウタパネル36の車幅方向外側 壁部36Aの下端部は、UPMロツカアツパパネル28の直立部28Dに車幅方向外側から溶着されている。また、センタピラーアウタパネル36の車体前後方向前壁部36Bの下端部は、UPMロツカアツパパネル28のフランジ28A、傾斜部28B及び転換部28Cに車体上下方向上側か

前後方向後側へ向けてフランジ37Dが設けられており、このフランジ37Dは、センタピラーアウタパネル36のフランジ36Eに車幅方向内側から溶着されている。

センタピラーリインフォース38の基部38A
の車体前後方向前端部には、車体前後方向前側へ
向けてフランジ38Bが設けられており、このフランジ38Bは、センタピラーアウタパネル36
のフランジ36Cとセンタピラーインナパネル3
7のフランジ37Cとの間に溶着されている。またセンタピラーリインフォース38の基部38A
の車体前後方向後端部には、車体前後方向後端のフランジ38Cが設けられており、このフランジ38Cが設けられており、このフランジ38Cとセンタピラーインナパネル37のフランジ37Dとの間に溶着されている。

センタピラーリインフォース 3 8 の基部 3 8 A の下部には、UPMロッカロアパネル 3 0 のフランジ 3 0 A、直立部 3 0 B及び延設部 3 0 Cに対向して、段部 3 8 D、直立部 3 8 E及び延設部 3 ら溶着されており、この車体前後方向前壁部36 Bの車幅方向内側端部には、車体前後方向前側へ 向けてフランジ36Cが設けられている。

センタピラーアウタパネル36の車体前後方向 後壁部36Dの下端部は、UPMロツカアツパパ ネル28のフランジ28A、傾斜部28B及び延 設部28Cに車体上下方向上側から溶着されてお り、この車体前後方向後壁部36Dの車幅方向内 側端部には、車体前後方向後側へ向けてフランジ 36Eが設けられている。

センタピラーインナパネル37は、略平板状とされており、基部37Aの下部は車体前後方向に未広がりとされている。また基部37Aの下端部の車体前後方向略中央部は、車幅方向外側へ屈曲されフランジ37Bとされている。基部37Aの同けてフランジ37Cが設けられており、このフランジ37Cは、センタピラーアウタパネル36のフランジ36Cに車幅方向内側から溶着されている。基部37Aの車体前後方向後端部には、車体

8 F (第1 図及び第2 図の斜線で示す部分)が設けられており、これらの段部3 8 D、直立部3 8 E 及び延設部3 8 F は、U P M ロッカロアパネル3 0 のフランジ3 0 A、直立部3 0 B 及び延設部3 0 C に接着剤で接着されている。また、センタピラーリインフォース3 8 の基部3 8 A の下部には、U P M ロッカロアパネル3 0 の傾斜部3 0 D 及びフランジ3 8 H が設けられており、これらの傾斜部3 8 G 及びフランジ3 8 H は、夫々 U P M ロッカロアパネル3 0 の傾斜部3 0 D 及びフランジ3 0 E に溶着されている。

また、センタピラーリインフォース38の基部38Aの段部38Dと、UPMロッカロアパネル30のフランジ30Aとの間には、センタピラーインナパネル37のフランジ37Bが溶着されており、段部38Dには、UPMロッカアッパパネル28のフランジ28Aが車体上下方向上側から溶着されている。フランジ38Hには、UPMロッカアッパパネル28のフランジ28Eが車体上

下方向上側から溶着されている。

センタピラーリインフォース38の基部38A のフランジ38Bとフランジ38Cの中間部は略 断面コ字状に車幅方向外側へ膨出され膨出部39 とされており、この膨出部39の下端部は延設部38Fに達している。また、膨出部39の車幅方向外側部の上部39A、中間部39B及び下部3 9Cはセンタピラーアウタパネル36の車幅方向 外側壁部36A、UPMロツカアツパパネル28 のフランジ28F及び直立部28Dに車幅方向内 側から失々溶着されている。

従って、膨出部39の車体前後方向前壁部39 D(第1図及び第2図の砂点で示す部分)及び車 体前後方向後壁部39E(第1図及び第2図の砂 点で示す部分)は、センタピラーの前壁部及び後 壁部を車体上下方向下側へ延設すると共に、第1 の閉断面部34を閉塞する一対の第1の縦壁部と されている。

第1図及び第3図に示される如く、UDMロッカ26は、UDMロッカアッパパネル40、UD

フランジ42Aの車幅方向内側端部は車体上下方向下側へ屈曲されて垂直部42Bとされ、更にその下端部は車体上下方向下側内向へけて屈曲されて、UPMロツカアツパパネル28の傾斜部28Bと略平行な傾斜部42Cとされている。この傾斜部42Cとされて水平部42Dとされている。水平部42Dは、その車幅方向内側へ屈曲されて水平部42Dとされている。水平部42Dは、その車幅方向内側。協部が車体上下方向下側へ屈曲されてフランジ42Eとされている。

UDMロツカセンタパネル44は、UDMロツカアツパパネル40のフランジ40Aの車幅方向内側面からUDMロツカロアパネル42のフランジ42Eの車幅方向内側面へ亘って架け渡されている。このUDMロツカセンタパネル44の車体上下方向両端部とフランジ40A、フランジ42Eとはそれぞれ溶着されている。また、水平部40B及びフランジ40D、フランジ42Aには合用のボルト孔と同軸上の円孔(図示省略)が穿設さ

Mロツカロアパネル42、UDMロツカセンタパネル44、UDMロツカインナパネル46で構成されている。

第3図に示される如く、UDMロツカアツパパネル40は、車体上下方向に沿って延びるフランジ40Aの車体上下方向下側端部が車幅方向外側へ配曲されて水平部40Bとされており、UPMロツカロアパネル30のフランジ30Aの車体上下方向下側面へ当接されている。水平部40Bは、その車幅方向外側端部がUPMロツカロアパネル30の直立部30Bと平行に屈曲されて垂直部40Cとされている。垂直部40Cは、その車体上下方向外側へ延設されてフランジ40Dとされており、UPMロツカロアパネル30のフランジ30Eの車体上下方向下側面へ当接されている。

UDMロツカロアパネル42は、車幅方向に沿って延びるフランジ42Aを基端として、UDMロツカアツパパネル40のフランジ40Dの車体上下方向下側面へ溶着されている。

れている。

UDMロツカインナパネル46は、車体前後方向に沿って配置されると共にフランジ40Aの車幅方向内側に配置されるフランジ46Aを基端としている。フランジ46Aの車体上下方向下側端部は、車幅方向内側へ屈曲されて水平部46Bとされている。水平部46Bの車幅方向内側端部は、車体上下方向下側へ屈曲されて垂直部46Cとされ、更に垂直部46Cの下端部は、車幅方向外側へ屈曲されて水平部46Dとされている。

水平部46Dの車幅方向外側端部は車体上下方 向下側へ屈曲されてフランジ46Eとされており、 このフランジ46EはUDMロッカセンタパネル 44の下端部に車幅方向内側から溶着されている。 なお、このUDMロッカインナパネル46のフラ ンジ46AはUDMロッカセンタパネル44の上 端部に車幅方向内側から溶着されている。

このため、第1図に示される如く、 U D M ロッカ 2 6 は、 U D M ロッカアッパパネル 4 0 、 U D M ロッカロアパネル 4 2 、 U D M ロッカセンタパ

ネル44の3部材及びUDMロツカセンタパネル44、UDMロツカインナパネル46の2部材により、車体幅方向断面が略矩形状の第2の閉断面部48及び第3の閉断面部50が車体幅方向に膜接して形成されている。また、第2の閉断面部48は、UPMロツカ24に形成された閉断面部34との合わせ面(UDMロツカアツパパネル40のフランジ40A、水平部40B、水平部40DとUPMロツカロアパネル30のフランジ30A、直立部30B、延設部30C、傾斜部30D、フランジ30Eとが互いに対応する対向する面)が密着又は近接されている。

また、第2の閉断面部48には、第2のリインフォースとしてのロツカリインフォース49が配設されている。ロツカリインフォース49の基部49Aは略矩形の平板状とされている。この基部49Aの上端部は、UDMロツカアツパパネル40のフランジ40AとUDMロツカセンタパネル44の上端部との間に溶着されており、基部49Aの下端部は、UDMロツカロアパネル42のフ

ランジ 4 0 E と U D M ロツカセンタパネル 4 4 の 下端部との間に溶着されている。

ロツカリインフォース49の基部49Aの前端 部には、車幅方向外側へ向けて膨出部52が設け られている。この彫出部52の第2の縦壁部とし ての縦壁部52Aの先端部は、車体前後方向前側 へ屈曲されフランジ52Bとされている。このフ ランジ52Bは、UDMロツカアツパパネル40 の水平部40B、垂直部40C及びフランジ40 Dに夫々対向した面 (第1図及び第2図の斜線で 示す部分)及び、UDMロツカロアパネル42の 垂直部42B、傾斜部42C及び水平部42Dに 夫々対向した面を備えており、水平部40B、垂 直部40C及びフランジ40Dに夫々対向した面 (第1図及び第2図の斜線で示す部分) は夫々ひ DMロツカアツパパネル40の水平部40B、垂 直部40C及びフランジ40Dに接着剤で接着さ、 れ、垂直部42B、傾斜部42C及び水平部42 Dに夫々対向した面は、夫々UDMロツカロアパ ネル42の垂直館42B、傾斜部42C及び水平

部42Dに溶着されている。

また、ロツカリインフオース49の基部49A の後端部には、車幅方向外側へ向けて膨出部5.4 が設けられている。この膨出部54の第2の縦壁 部としての経學部54Aの先端部は、車体前後方 向後側へ屈曲されフランジ54Bとされている。 このフランジ54Bは、UDMロツカアツパパネ ル40の水平部40B、垂直部40C及びフラン ジ40 Dに夫々対向した面(第1図及び第3図の 斜線で示す部分)及び、UDMロツカロアパネル 42の垂直部42B、傾斜部42C及び水平部4 2 Dに夫々対向した面を備えており、水平部40 B、垂直部40C及びフランジ40Dに夫々対向 した面(第1図及び第3図の斜線で示す部分)は 夫々UDMロツカアツパパネル40の水平部40 B、垂直郎40C及びフランジ40Dに接着剤で 接着され、垂直部42B、傾斜部42C及び水平 部42Dに夫々対向した面は、夫々UDMロツカ ロアパネル42の垂直部42B、傾斜部42C及 び水平部42Dに溶着されている。

従って、膨出部52の縦壁部52A(第1図及び第3図の砂点で示す部分)及び膨出部54の縦壁部54A(第1図及び第3図の砂点で示す部分)は、一対の第1の縦壁部39D及び縦壁部39E(第1図及び第2図の砂点で示す部分)とに夫々結合され、第2の閉断面部48を閉塞する一対の第2の縦壁部とされている。

次に、本実施例の作用に付いて説明する。

本実施例においては、ロッカ上部24の第1の 閉断面部34内に、センタピラーリインフォース 38が設けられており、センタピラーリインフォース38の膨出部39の車体前後方向前壁部39 D及び車体前後方向後壁部39Eは、夫々センタ ピラー35の前壁部及び後壁部を車体上下方向下 側へ夫々延設すると共に、第1の閉断面部34を 閉塞している。

また、モジュール結合状態でロツカ上部24と 接合されるロツカ下部26の第2の閉断面部48 内には、ロツカリインフォース49が配置されて いる。このロツカリインフォース49の膨出部5 2の経壁部52A及び彫出部54の経壁部54A (第1図及び第3図の砂点で示す部分)は、夫々 彫出部39の車体前後方向前壁部39D及び車体 前後方向後壁部39E(第1図及び第2図の砂点 で示す部分)に、UPMロツカロアパネル30と の接着面(第1図及び第2図の斜線で示す部分) 及びUDMロツカアツパパネル40との接着面 (第1図及び第3図の斜線で示す部分)とを介して接着剤で結合されている。

従って、センタピラーリインフォース38の膨出部39の車体前後方向前壁部39D及び車体前後方向後壁部39Eと、ロツカロツカリインフォース49の彫出部52の縦壁部52A及び彫出部54の縦壁部54Aとで、センタピラー35を車体上下方向下側に延設すると共に、ロツカ上部24とロツカ下部26とを車体上下方向に串刺しにする構造に相当する構造が形成される。このため、ロツカ部の板厚を厚くする場合と比べ極端な重量増加を招くとなく、センタピラーとロツカ部との結合剛性を向上することができる。

部位には、夫々モジュール結合用ボルト58の質 通用の円孔が穿設されている。またフランジ40 Dと当接したロツカリインフォース49のフランジ52 B、54Bの各部位と、水平部42Dと当接したロツカリインフォース49のフランジ52 B、54Bの各部位との間には、カラー56が失々固着されており、このカラー56にUDMロツカロアパネル42の水平部42D側からモジュール結合用ボルト58の脚部58Aが挿入されている。このモジュール結合用ボルト58の脚部58Aが挿入されている。Cのモジュール結合用ボルト58の脚部58Aが挿入されている。UPM16とUDM20とを結合している。

この第2実施例においても、第1実施例と同様な効果が得られる。

なお、上記第1実施例及び第2実施例においては車体10のキャビン題りをUPM16とUDM20とに分割したが、これに代えて第7図に示される如く車体10のキャビン廻りをUPM112、サイメンモジュール(以下、SMMという。)114及びUDM116に3分割しても良い。

以下に、本発明に係る車体のモジュール組付標 造が適用された第2実施例を第5図及び第6図を 用いて説明する。

なお、第1実施例と同一部材に付いては第1実施例と同一符号を付してその説明を省略する。

第5図及び第6図に示される如く、センタビラーリインフォース38の延設部38Fには、夫々モジュール結合用ボルト58の貫通用の円孔が穿設されており、延設部38FのUPMロツカアツパパネル28側には、これらの円孔と同軸的にウエドナツト54が溶着されている。また、センタビラーリインフォース38の延設部38Fの円孔と対応する、UPMロツカロアパネル30の延設部30Cにも同軸的に円孔が穿設されている。

また、UDMロツカアツパパネル40のフランジ40Dと当接したロツカリインフォース49のフランジ52B、54Bの各部位、及びUDMロツカロアパネル42の水平部42Dと当接したロツカリインフォース49のフランジ52B、54Bの各

なお、これらの各モジュールの分割位置はフロントピラー118、ルーフサイドレール120、クオータピラー122、ロツカ124等の閉断面部とされており、フロントピラー118、ルーフサイドレール120、クオータピラー122、ロツカ124の閉断面部部はそれぞれ長手方向に沿って2分割され、UPM112、SMM114、UDM116のドア機構部題りを構成する骨格部材とされている。すなわちUPM112、SMM114、UDM116は、それぞれ各端部が閉断面によって構成されている。

また、ドア題りはSMM114のみで構成されており、前後のウインドガラアス廻りはUPM112のみで構成されている。

#### (発明の効果)

本発明は上記構成としたため、極端な重量増加 を招くとなく、センタピラーとロツカ部との結合 剛性を向上することができるという優れた効果を 有する。

#### 4. 図面の簡単な説明

# 特開平4-143174(8)

第1団は本発明の第1実施例の車体のモジュー ル組付構造のロツカ部を示す車体前方外側から見 た分解斜視図、第2図は本発明の第1実施例の車 体のモジユール組付構造のロツカ上部を示す車体 前方外側から見た分解斜視図、第3図は本発明の 第1実施例の車体のモジユール組付構造のロツカ 下部を示す車体前方外側から見た分解斜視図、第 4 図はUPM及びUDMの概略を示す概略分解斜 視図、第5図は本発明の第2実施例の車体のモジ ユール組付構造のロツカ部を示す車体前方外側か ら見た分解斜視図、第6図は第5図6-6線断面 図、第7図はUPM、SMM及びUDMの機略を 示す概略分解斜視図、第8図は従来例に係る庫体 のモジュール組付構造す第4図に対応する概略分 解斜視図、第9図は第8図9-9線断面図、第1 0 図は他の従来例に係る車体のモジュール組付構 造のロツカを示す車体前方外側から見た斜視図、 第11図は第10図11-11線断面図である。

 $16 \cdot \cdot \cdot UPM$  (アツパモジュール)、

20・・・UDM(アンダモジユール)、

24・・・UPMロツカ(ロツカ上部)、

26・・・UDMロツカ (ロツカ下部)、

34・・・第1の閉断面部、

35・・・センタピラー、

38 · · · センタピラーリインフオース、

39 · · · 膨出部、

39 D・・・車体前後方向前壁部、

39 E・・・車体前後方向後壁部、

48・・・第2の閉断面部、

49・・・ロツカリインフオース、

52、54···膨出部、

5 2 A、5 4 A··· 縦壁部、

 $114 \cdot \cdot \cdot SMM$  (サイメンモジュール).


代理人


弁理士 中 島 淳


弁理士 加 凝 和 詳

弁理士 飯 田 啓 之


10・・・車体、










# 特開平4-143174 (10)





















第10図







# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
	☐ BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	□ OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.